

AR6250 Rückruf

09.06.2010

Wir bitten um Beachtung dieser wichtigen Information.

Achtung! An alle Spektrum AR6250 Besitzer

Horizon Hobby hat Informationen von Spektrum Anwendern erhalten, wonach in bestimmten Konfigurationen der Link des verwendeten Empfänger AR6250 verloren gehen kann. Nach intensiven Untersuchungen und Tests hat Horizon Hobby festgestellt, dass unter bestimmten Bedingungen und in wenigen Fällen (speziell bei der Verwendung in Kohlefaser Modellen oder in Modellen mit stark reflektierenden Materialien) es zu einem Linkverlust kommen kann.

Horizon Hobby ist dabei den Empfänger AR6250 zu überarbeiten und ein Nachfolgemodell zu entwickeln.

Alle Verbraucher, die einen Spektrum AR6250 Empfänger besitzen, werden aufgefordert, diesen nicht mehr einzusetzen und ihn an Horizon Hobby zurückzugeben. Sie erhalten kostenlos den neuen und komplett überarbeiteten Empfänger. Dieser wird ab August verfügbar sein.

Für die Rückgabe haben Sie zwei Möglichkeiten:

Sie geben Ihren AR6250 bei Ihrem Fachhändler ab, der diesen dann an uns weiterleitet (bitte Ihre Adresse beilegen)

Sie senden Ihren AR6250 direkt an uns (Horizon Hobby GmbH, Hamburger Straße 10, 25337 Elmshorn)

In jedem Fall erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung (per Email oder Post), dass Ihr Empfänger bei uns eingegangen ist und Sie für einen kostenlosen Austausch vorgesehen sind. Der neue Empfänger wird dann, bei Verfügbarkeit, automatisch an Sie versendet.

Sollten Sie irgendwelche Fragen haben, rufen Sie uns bitte unter 04121-46 199-66 an, oder senden Sie uns eine Email service@horizonhobby.de

